

شرایط محیطی کار

زبری سنج لیزری سطح خاک اتوماتیک

R140

- این دستگاه یک ابزار دقیق اندازه گیری می باشد و در نگهداری و حمل و نقل آن بایستی نهایت دقت بعمل آید.
- کلیه قسمت‌های این دستگاه بایستی بدور از آب قرار گیرند.
- استفاده از این دستگاه در شرایط جوی نامساعد نظیر باران و برف و وزش شدید باد به هیچ وجه توصیه نمی شود.
- از وارد نمودن هر گونه ضربه به قسمت‌های دستگاه جدا خوداری شود.
- از دستکاری و کشیدن تسمه در هر حالت اجتناب شود.
- از لمس صفحه نمایش دستگاه با دست خیس و یا چرب خوداری شود.
- پردازشگر این دستگاه قادر به شناسایی هر نوع حافظه فلش نمی باشد. قبل از کار حتما از شناسایی فلش توسط دستگاه مطمئن شوید.
- از شارژ بودن باتری قبل از انجام آزمایش مطمئن شوید.