

شرایط محیطی نصب دستگاه فیبر اتوماتیک

- شرایط کار

- . مگه‌رتز: دستگاه‌ها باید درجائی قرار گیرند که نزدیک به سینک خروجی و شیر ورودی آب باشد.
- . تأمین برق باید طبق نیازهای دستگاهها برای اجتناب از فشار الکترونیکی بیش از حد باشد؛ کلید مستقل، وسایل ایمنی و زمینه یابی معتبر مورد نیاز است.
- . دستگاه‌ها باید به دور از تجهیزات الکترونیکی بزرگ قرار داده شوند تا از میدان مغناطیسی شدید جلوگیری شود.

- شرایط نصب

- . این باید به دور از تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت، گرما و سرما قرار گیرد، و دمایی معمولی اتاق باید بین درجه سانتی‌گراد نگهداشته شود.
- . این باید نزدیک منبع آب و دستشویی‌ها قرار گیرد، در این محل باید پریش وجود داشته باشد. فاصله بین وسیله و شیرآب (یا پریش برق) نباید بیش از متر باشد تا تسهیلات عملیاتی را تضمین نماید. آب باید طبق نیازهای زیر تأمین گردد:
- جریان آب - لیتر در دقیقه، فشار مناسب آب و دمایی کمتر از درجه سانتی‌گراد.
- . دستشویی‌ها باید حداقل سانتی‌متر پائینتر از مجرای خروج آب وسیله باشند تا جریان آزاد آب را تضمین نمایند.
- . تأمین برق باید برطبق نیاز باشد. خط زمین، کلید مجزای برق و فیوز صحیح برای تضمین ایمنی کاربران ضرورت دارند.
- . این باید در محلی نصب شود که هیچ وسیله الکترونیکی بزرگ دیگری نزدیک آن نباشد. ید عاری از ارتعاش، مایعات فاسد و تداخل میدان الکترومغناطیسی شدید باشد.
- را به طور ثابت روی میز آزمایش قرار دهید. پشت آن باید سانتی‌متر از دیوار فاصله داشته باشد، و پریش نباید بیش از متر از تحلیلگر فاصله داشته باشد.