



Global **M**aterial **T**esting **M**anufacturers

شرکت مواد ساخت آزما ویستا

شرایط محیطی لازم برای

سلول ادئومتر غیراشباع

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری دستگاه

۱. دمای محیط بایستی در حدود دمای اتاق و بین ۱۸ تا ۲۵ درجه سانتیگراد باشد.
۲. رطوبت بالای هوا در طولانی مدت موجب کاهش عمر دستگاه می‌گردد.
۳. محل قرارگیری دستگاه بایستی تراز بوده و در معرض لرزش نباشد.
۴. با توجه به فشار بالا در سیستم، اتصالات و شلنگ‌های تحت فشار دور از قرار گرفتن در زیر چرخ، اجسام سنگین یا آسیب‌های مشابه حفظ گردند و از سالم بودن اتصالات اطمینان حاصل شود
۵. پس از استفاده از دستگاه قسمت اصلی حامل سرامیک درون آب قرار داده شود تا از حالت اشباع خارج نگردد.
۶. دستگاه برای حداکثر فشار ۱۰ بار طراحی گردیده است.