




High pressure wet ability

دستگاه اندازه گیری تر شونددگی سنگ فشار بالا

مشخصات دستگاه



۹ عدد شیر نیدل فشار بالای 1000 psi

اتصالات فشار بالا با تحمل فشاری 1000 psi

ژاکت حرارتی

پایه های نگه دارنده دوربین و محفظه فشار بالا

دستگاه فشار پشتیبان 1000 psi با دقت ± 1 psi

شیشه های فشار بالا کوارتزی با تحمل دمایی 1300°C و

فشار 2000 psi

محفظه نگه دارنده سنگ و سیال با تحمل دمایی 200°C و فشار 14000 psi

لوله های استیل 316 در سایز های $1/4$ و $1/8$ فشار بالا با تحمل فشاری 1000 psi

دو عدد فشار سنج ایندومارت با صفحه نمایش با دقت 0,1 درصد 1000 psi

پمپ تزریق اتومات فشار بالا (10000) الدکس با دقت تزریق 0,1 سی سی بر دقیقه

سیلندر های 500 سی سی انتقال سیال بالک با تحمل فشاری 1000 psi و دمای 200

سیستم دوربین با وضوح مناسب جهت ضبط تصاویر خروج و جدا شدن قطرات سیال از سنگ

پمپ دستی، تامین کننده سیستم فشاری دستگاه فشار پشتیبان

برد الکتریکی