

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری :

دمای کار بین ۱۵ الی ۲۵ درجه سانتی گراد

رطوبت بین ۱۵ الی ۶۵

به دور از گرد و غبار