

## شرایط محیطی جهت کارکرد دستگاه

دمای بین 32 تا 32 درجه سانتی گراد

رطوبت کمتر از 07 درصد

شرایطی محیطی بالا بایستی توسط ترمومتر و رطوبت سنج کالیبره شده انجام گردد و یا بوسیله ترمومتر های حباب مرطوب کالیبره شده.

محیط باید عاری از میدانهای مغناطیسی و یا تخلیه الکتریکی باشد

دستگاه بایستی به سیستم یو پی اس جهت تامین برق متصل گردد.

محیط کار دستگاه بایستی عاری از جابجایی های هوا لرزش و غبار باشد