

شرایط نگهداری



آرش طب پیشرو پارس

شرایط نگهداری :

- ۱- اتصال دستگاه به UPS تا از نوسانات برق جلوگیری گردد.
- ۲- نیاز به سکوی تراز جهت قرار گرفتن دستگاه.
- ۳- جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب در اتاق کار با دستگاه.
- ۴- میز یا سکوی مورد نظر حداقل به ابعاد ۲۰۰*۱۰۰ سانتی متر.
- ۵- اتاق کار با دستگاه حداقل به مساحت ۶ متر مربع.