

## دستگاه رفتار فازی PVT

ردیف	شرایط محیطی لازم	توضیحات
۱	دانسیتومتر فشار بالا (در صورت عدم تهیه توسط خریدار، توسط شرکت تامین می گردد)	
۲	ترازو با دقت ۰/۰۱ گرم با ماکزیمم توان اندازه گیری ۶۰۰ گرم	
۳	gasometer با دقت ۰/۰۱ سی سی و مینیمم حجم ۱ لیتر	
۴	استوانه مدرج با بورت استاندارد جهت اندازه گیری حجم	
۵	n-hexane , n-heptane مارک Merck ۲ لیتر	
۶	کپسول گاز نیتروژن مینیمم فشار ۵۰ بار	
۷	کپسول یا کمپرسور هوا	
۸	فضای ۲ متر × ۲ متر	
۹	دوربین فیلم برداری	
۱۰	برق شهری	