

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

با توجه به اینکه آزمایشات سروموتورهای چرخشی در شرایط استاندارد یعنی دمای بین ۲۰ تا ۳۰ درجه سانتیگراد، رطوبت ۸۰ درصد به پایین و فشار ۲۸ تا ۳۲ سانتیمتر جیوه انجام می‌شود، طراحی ستاپ آزمایشگاهی نیز برای این شرایط دمایی 0°C to +45°C صورت پذیرفته است.

<b>Environmental</b>	
Operating Temp	0°C to +45°C
Storage Temp	-10°C to +60°C
Humidity	Less than 80%