

شرکت پویا فرآزما

دستگاه پاور متر لیزر با خروجی مادون قرمز (IR) مدل PFA-V03

شرایط محیطی به شرح ذیل میباشد:

- 1- محدوده دمایی 0~55 درجه سانتیگراد
- 2- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه %10~65
- 3- از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.
- 4- محیط کار کاملا تاریک باشد.
- 5- برق: 220V-AC- 15W