

## شرایط محیطی

- ✓ به علت وجود تجهیزات دیجیتالی فراوان در این دستگاه، بهتر است که از آن در رطوبت بالا استفاده نشود.
- ✓ سطحی که نمایشگر روی آن قرار می‌گیرد بهتر است که تراز باشد.
- ✓ حداکثر دمای محیط استفاده می‌بایست ۵۰ درجه باشد.
- ✓ از مواد خورنده نباید برای تمیزکردن نمایشگر و تجهیزات این دستگاه استفاده شود.
- ✓ از اعمال ضربه شدید به ابزار خودداری شود.

Barsan