

شرایط محیطی لازم برای عملکرد صحیح روزنه ریز دقیق

ساخت شرکت دانش بنیان فتح نور میهن

شرایط محیطی زیر برای عملکرد صحیح روزنه ریز دقیق ضروری است:

- روزنه ریز دقیق نباید به مدت طولانی در محیط‌هایی با رطوبت بالا قرار گیرد.
- روزنه ریز دقیق نباید تحت اثر نوسانات شدید و یا دائمی قرار گیرد.
- دمای کاری روزنه ریز دقیق مابین صفر الی ۶۵ درجه سانتی‌گراد است.
- از روزنه ریز دقیق نباید در محیط‌هایی با گرد و خاک بالا استفاده شود.
- روزنه ریز دقیق نباید در تماس با مواد شیمیایی، مایعات و یا آب قرار گیرد.
- نباید لیزر با توان بالا (بیش از ۱۰۰ میلی‌وات) به روزنه ریز دقیق تابانده شود.