



Electrical Properties System (EP-PS01)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه آرچی:

دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی و نفت نصب می شود

برق ۲۲۰ ولت با محافظ های معمول ۵۰۰ وات

گریسکاری منظم و سالانه پیچ های متحرک

میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می

شود .

آزمون های تحویل دهی

دستگاه با انجام آزمایش های استاندارد اندازه گیری خواص الکتریکی تحویل می گردد.

ایران ■ شیراز ■ بلوار دکتر حسابی
کوی آرین ■ پارک علم و فناوری فارس
شرکت طرح و تدبیر پتروازما

Fars Science and Technology
Park ■ Arjyan St. ■ Dr. Hesabi
Blvd. ■ Shiraz ■ I.R.Iran

www.petroazma.ir

Tel/Fax: 0 7 1 - 3 6 2 4 7 6 0 4
Email: info@petroazma.ir