

## دستگاه تخلخل سنج هلیوم

مدل: HP-BR01

### شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری تخلخل سنج هلیوم:

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی و نفت نصب می شود
- میز آزمایشگاهی معمولی با طول ۲ متر و عرض ۰/۵ متر
- برق ۲۲۰ ولت با محافظ دستگاههای الکترونیکی ۵۰۰ وات
- کپسول گاز هلیوم

### شرایط کالیبراسیون:

- دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

### آزمون های تحویل دهی

- دستگاه با انجام آزمایش های استاندارد اندازه گیری تخلخل تحویل می گردد.