



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- ✓ دمای محیط نگهداری (انبار) منابع لیزری به همراه چیلر و منبع تغذیه آنها ۵ الی ۷۰ درجه سانتی گراد
- ✓ دمای محیط کار منابع لیزری به همراه چیلر و منبع تغذیه آنها ۱۵ الی ۴۵ درجه سانتی گراد
- ✓ رطوبت محیط ۹۰ درصد
- ✓ برق برای لیزرهای سبز ۲۲۰ ولت-جریان فیوز اصلی برای لیزرهای سبز حداقل ۱۰ آمپر و برای منابع لیزری بزرگ پالسی ۱۵ آمپر
- ✓ اطراف دستگاههایی که دارای چیلر هستند حدود ۰,۵ متر خالی باشد تا هوا گردش داشته باشد.
- ✓ در محل هایی که لیزر استفاده می شود استاندارد محدود کردن تعداد ذرات در متر مکعب در نظر گرفته شود. اتاق Clean باشد حداقل با کلاس ۱۰۰۰۰
- ✓ در آزمایشگاههایی که از لیزر استفاده می شود علامت های هشدار دهنده برای روی درب یا محل مورد نصب زده شود.