

شرایط محیطی لازم برای دستگاه برنولی

شرایط محیطی برای نصب دستگاه برنولی به شرح زیر است:

- 1- حداقل فضای آزمایشی $1.5 * 1.5$ متر
- 2- کنترل برق تک فاز 16 آمپر (مدل **سروش و ماهور**)
- 3- کف معمولی-قابل نصب روی میز یا روی شاسی
- 4- ارت (مدل **سروش و ماهور**)
- 5- استابلایزر برق (جلوگیری از نوسانات برق) (مدل **سروش و ماهور**)
- 6- شیر آب $\frac{1}{2}$ اینچ
- 7- تهویه به هوای آزاد
- 8- اتاق آزمایشگاه دارای کف شور