

**لطفاً**" قبل از کار با دستگاه موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

- ١ - قبل از کار با دستگاه دستور العمل را با دقت مطالعه نمایید .
- ٢ - هرگز دستگاه را بدون محلول شوینده روشن ننمایید .
- ٣ - بهترین سطح محلول شوینده حدود پنج سانتی متر پایین تر از لبه بالای مخزن میباشد لذا همواره سطح محلول را در این سطح حفظ نمایید .
- ٤ - دستگاه را حتماً به پریز با اتصال زمین وصل نمایید .
- ٥ - از بکار بردن محلولهای آتشگیر و اسید های قوی خودداری نمایید .
- ٦ - ار آب مقطر یا سختی گیری شده استفاده نمایید .
- ٧ - دمای مناسب کار حدود ٤٠ تا ٥٠ درجه میباشد .
- ٨ - در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شرکت مهندسی پارس نهند ۸۸۷۵۵۲۶۳ تهران تماس حاصل نمایید .