

لطفاً قبل از کار با دستگاه موارد زیر را مد نظر قرار دهید:

- ۱ - قبل از کار با دستگاه دستور العمل را با دقت مطالعه نمایید .
- ۲ - هرگز دستگاه را بدون محلول شوینده روشن ننمایید .
- ۳ - بهترین سطح محلول شوینده حدود پنج سانتی متر پایین تر از لبه بالای مخزن میباشد لذا همواره سطح محلول را در این سطح حفظ نمایید .
- ۴ - دستگاه را حتماً به پریز با اتصال زمین وصل نمایید .
- ۵ - از بکار بردن محلولهای آتشگیر و اسیدهای قوی خودداری نمایید .
- ۶ - از آب مقطر یا سختی گیری شده استفاده نمایید .
- ۷ - دمای مناسب کار حدود ۴۰ تا ۵۰ درجه میباشد .
- ۸ - در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شرکت مهندسی پارس نهند ۵-۱۸۱-۷۶۲۵۰۲۱-تهران تماس حاصل نمایید .