

## اندازه گیری تراوایی نمونه با استفاده از گاز Gas Permeameter

ردیف	شرایط محیطی لازم	توضیحات
۱	کامپیوتر core i5 و دیگر مشخصات که قبل از تحویل دستگاه به اطلاع خریدار خواهد رسید.	
۲	نمونه مناسب با مشخصات فنی دستگاه سفارش داده شده	
۳	منبع هوا و یا نیتروژن جهت تزریق به نمونه	
۴	میز آزمایشگاهی بدون لرزش	
۵	برق شهری	
۶	کولیس	