

شرایط محیطی :

۱- استفاده از فضای سر بسته آزمایشگاهی

۲- حداکثر دمای محیط ۳۵ درجه

۳- حداکثر میزان رطوبت ۴۰ درصد

۴- در زمان کار دستگاه را حرکت ندهید