

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه :

۱- برق سه فاز ۳۸۰ ولت

۲- دمای محیط 5-20 °C

۳- محیط آزمایشگاهی و دور از گرد و غبار

: