

## دستگاه اندازه گیری جابجایی با استفاده از روش همبستگی تصویر دیجیتال DIC

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

- برای اینکه فقط ارتعاشات و جابجایی های جسم مورد بررسی اندازه گیری شوند، بهتر است اندازه گیری در محیطی انجام شود که از وزش باد و سایر آلودگی های محیطی دور باشد.
- توری باید به طور کامل به سازه مورد بررسی چسبیده باشد.

