

شرایط کالیبراسیون

1- تست دما و رطوبت در دمای 25 درجه سانتیگراد و رطوبت 65 درصد تست وکالیبره می باشد.

تلرانس مجاز دما $0/5 \pm$ درجه سانتیگراد می باشد
تلرانس مجاز رطوبت نسبی $4 \pm$ درصد می باشد.

2) دما در چند نقطه اندازه گیری می شود. و در صودت تایید توسط قسمت کنترل کیفیت تایید میگردد.

لازم به ذکر است دمای داخل دستگاه با دیتا لاگر تستو چک میشود