



## Laser Cladding Head H4N

### شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

۱. سیستم لیزر فایبر با توان حداقل ۳۰۰ وات
۲. برق ۷ 220 تک فاز
۳. سیستم پودر پاش
۴. جریان گاز خنثی با دبی حداقل ۱۰ لیتر در دقیقه (10 L/min)