

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه تست آلترا سونیک دسکتاپ

مدل: عیب یاب *FLAW HAUNTER 1CH01*

(۱) دما: C: -5°----+20°

(۲) رطوبت نسبی: ۹۰٪

با سپاس

مدیریت شرکت پژوهاک رایان صنایع دقیق (سهامی خاص)

