



ویرا ابزار آزما

**شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری  
دستگاه اتوماتیک اعمال فشار- اندازه گیری تغییر حجم**

خشک و عاری از هر گونه رطوبت و آب- ترجیحا بر روی یک میز آزمایشگاهی به طول ۱/۴۰ و عرض ۶۰ سانتی متر	محل نصب
برق شهری ۲۲۰ ولت- قابل ارتقا به حالت باطری ۱۰ ولتی برای آزمایش های صحرایی	برق
رایانه و یا لپ تاپ برای نصب و اجرای برنامه دستگاه	تجهیزات جانبی لازم