



[www.edmantech.com](http://www.edmantech.com)

سیستم کنترل فرماتور FCS90C

شرایط محیطی



## شرایط محیطی لازم برای نصب، راه‌اندازی و نگهداری

- استقرار مخزن فرماتور در محل مناسب و اتصال شیرهای کنترلی
- برق تک‌فاز ۲۲۰ ولت ۲ آمپر
- برق سه‌فاز ۳۸۰ ولت (در صورت استفاده از موتور سه‌فاز)
- چاه ارت زیر ۱ اهم جهت اتصال به ارت دستگاه
- ۱ متر مربع فضای خالی جهت نصب دستگاه



دفتر مرکزی: کرج، سه راه رجایی شهر، ساختمان علی (پلاک ۴۳)، طبقه ۵، واحد ۱۳

تلفن: ۰۲۶-۳۴۴۸۵۱۱۳

فاکس: ۰۲۶-۳۴۴۱۶۷۵۹

کارگاه رازی: کرج، حصارک، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کارگاه تحقیق و توسعه ادمانتک

[info@edmantech.com](mailto:info@edmantech.com)