

## شرایط کالیبراسیون

- این دستگاه در کارخانه با تجهیزات دقیق کالیبره شده و گواهی کالیبراسیون داخلی سازنده همراه دستگاه ارائه خواهد شد.
- در صورت درخواست خریدار نسبت به ارائه گواهی کالیبراسون از مراجع معتبر، دستگاه جهت کالیبره به آزمایشگاههای مربوطه ارسال می گردد.
- پارامتر قابل کالیبره برای این دستگاه دما می باشد. پارامتر دما بایستی در سه دمای ۰، ۲۰ و ۲۰- درجه در چهار گوشه و مرکز فریزر کالیبره گردد.