






وسایل لازم:

- ۱- سیملوله $D=63\text{mm}$ و $L=600\text{mm}$ ، $N=500$ (حدود ۵ دور)
- ۲- سیملوله $D=40\text{mm}$ و $L=300\text{mm}$ ، $N=400$ (حدود ۴ دور)
- ۳- سیملوله $D=32\text{mm}$ و $L=300\text{mm}$ ، $N=300$ (حدود ۳ دور)
- ۴- سیملوله $D=40\text{mm}$ و $L=200\text{mm}$ ، $N=400$ (حدود ۴ دور)
- ۵- سیملوله $D=32\text{mm}$ و $L=300\text{mm}$ ، $N=400$ (حدود ۴ دور)



۶- سیگنال ژنراتور (مولد موج)

۷- میله آهنی $D=12\text{mm}$ و $L=68\text{mm}$

۸- میله آلومینیوم $D=12\text{mm}$ و $L=68\text{mm}$

۹- آمپرسنج با دقت صدم آمپر (مولتی متر)

۱۰- ولت متر با دقت هزارم ولت (مولتی متر)

۱۱- سیم رابط (۷ رشته)

تذکر: تعداد دور سیملوله ها مطابق آنچه که روی آن نوشته شده است

مورد استفاده قرار گیرد.

ابعاد دستگاه: $130 * 450 * 730$ میلی متر