


ایده آل وکیوم



www.idealvac.ir
همه چیز در باره خلاء

گارانتی - نصب - آموزش

• گارانتی :

کلیه قطعات غیر مصرفی دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.
کلیه شیرالات دارای یک سال گارانتی تعویض می باشد.

• شرایط گارانتی :

۱. شرکت در زمینه عیوب ناشی از کارکردن افراد غیر متخصص با دستگاه تعهدی ندارد.
۲. در صورت باز کردن ، دستکاری کردن و تعویض قطعات دستگاه ها، شرکت تعهدی در قبال تعمیر یا تعویض قطعات ندارد.
۳. هرگونه شکستگی و ضربه خوردی قطعات شامل گارانتی نمیباشد.
۴. ایرادات ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.

• شرایط محیطی برای نصب :

برای نصب قطعات نیاز به یک محفظه خلاء با دهانه استاندارد و ستررینگ و کلمپ مناسب آن می باشد.
برای نصب شیرالات الکترو پنوماتیک نیاز به فشار باد ۵ بار و برق ۲۲۰ ولت نیاز می باشد.

• کالیبراسیون :

کلیه قطعات بصورت کالیبره شده یا تست شده تحویل مشتری می گردد
کلیه قطعات برای خلا^{۰-۵} ۱ میلی بار تست شده اند مگر در مواردی که میزان خلاء در کاتالوگ محصولات ذکر شده است.
در صورت نیاز به تست قطعات برای خلاء های بالاتر ، با اخذ هزینه ، قطعات تحت تست نشتی هلیوم قرار می گیرند.

• زمان تحویل :

تحویل قطعات به روز می باشد.

• آزمون تحویل دهی :

کلیه قطعات در کارخانه تست می شوند و تحویل مشتری می گردند.
قطعات در کارخانه تحت تست خلاء ، تست الکتریکی و تست پنوماتیکی (بسته به نوع قطعه یکی از تست ها یا همگی) قرار می گیرد.
مشتری می تواند جهت تست قطعات حداکثر تا ۲۴ ساعت از دریافت قطعه کتبا اعلام نقص نماید.

IDEAL VACUUM

GREEN PLANET

BIGGEST HIGH VACUUM
MANUFACTUR COMPANY
IN IRAN

HASAN ABAD KHALESEH
- AHMAD ABAD
MOSTOUFI - TEHRAN -
IRAN

WWW.IDEALVAC.IR
INFO@IDEALVAC.IR
+98 911 255 5520