



شرایط محیطی لازم جهت نصب و راه اندازی اسپارک پلاسما زینترینگ

Nanozint 2

۱. شرایط محیطی

- دمای محیط می‌تواند در محدوده ۴ تا ۴۰ درجه سانتیگراد متغیر باشد.
- رطوبت و گرد و خاک خارج از حد طبیعی نباشد.
- حداقل ۱۲ متر مربع فضای مفید

۲. برق مورد نیاز

- برق ۳ فاز - ۳۸۰ ولت
- جریان مورد نیاز : ۴۰ آمپر

۳. فنک سازی

- برج خنک کن ۵ تن برودت
- آب شهری جهت برج خنک کن + سختی گیر آب

۴. مفاضت های لازم

- وجود ارت استاندارد