

بسمه تعالیٰ

شرایط مورد نیاز برای محل نصب گان

۱. اتاق آزمایشگاه با مساحت حداقل ۲۰ مترمربع
۲. برق سه فاز ۳۳ آمپر
۳. چاه ارت با مقاومت کمتر از ۰/۲ اهم
۴. باد با فشار حدود ۷ بار برای جک پنوماتیک
۵. آب خنک ۱۵ درجه سانتیگراد با دبی بیشتر از 10 l/m