

## شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری

با توجه به حوزه کاربری دستگاههای پرکولاتور، تجهیزات لازم برای تامین گرمایش، الکتروموتورهای سه

فاز به شرایط محیطی لازم زیر برای نصب و نگهداری نیاز است:

ردیف	شرایط لازم برای نصب	شرایط لازم برای نگهداری
1	خط تغذیه تک فاز 220V - 25A	خط تغذیه تک فاز پایدار 220V - 25A
2	سیستم پایپینگ آب تصفیه 4/3 اینچ - بخار	سیستم پایپینگ آب تصفیه 4/3 اینچ - بخار
3	تهویه مناسب هوای محیط (خصوصا پرکولاتورهای بر پایه الکل)	تهویه مناسب هوای محیط (در خصوص پرکولاتورهای الکلی)
4		چکاب و سرویس ماهیانه قطعات مکانیکی
5		کفشوی مناسب جهت شستشوی بخشهای بیرونی بدنه