

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ۱- محیط آزمایشگاهی
- ۲- هوای خشک با فشار حد اقل 6bar
- ۳- پریز برق ۲۲۰ ولت با جریان حداقل ۲ آمپر