



پیوست ۴

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه :

- ۱- برق سه فاز ۳۸۰ ولت
- ۲- دمای محیط 5-20 °C
- ۳- محیط آزمایشگاهی و دور از گرد و غبار

شرکت: تهران، احمد آباد مستوفی، انتهای خیابان انقلاب، مجتمع عصر انقلاب مرکز رشد واحدهای فناوری. تلفن: ۰۲۶-۴۴۵۶۲۳۰۱-۲
پستی: ۳۳۱۳۱۹۳۶۸۷
کارخانه: کرج، چهارباغ، انتهای خیابان شهید دستغیب، پلاک ۳۶۷-۷ تلفن: ۰۲۱-۵۶۲۷۶۶۲۵-۷
همراه: ۰۹۱۲۵۱۰۱۷۹۰

Amin-manufacturing.com