

شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب، راه اندازی و نگهداری

قبل از استفاده از این محصول لازم است راهنمای استفاده با دقت مطالعه شود. از این محصول می توان در شرایط محیطی زیر استفاده نمود:

۱- دمای 10°C الی 50°C درجه سانتی گراد.

۲- رطوبت 0% الی 70% .

۳- فشار جو زمین.

۴- تنها منابع نوری و لیزرهای با محدوده توان ذکر شده در برگه اطلاعات فنی می بایست به فوتودیود تابانده شود.

