



شماره:

تاریخ:

پیوست:

نواندیشان صنعت و تجارت سمن

شرایط محیطی نگهداری و کارکرد با دستگاه اندازه گیری درصد دوده

۱- دمای نگهداری: ۱۰- الی ۷۰ درجه سانتیگراد

۲- دمای کارکرد: ۱۰ الی ۳۵ درجه سانتیگراد

۳- رطوبت نسبت: ۱۰ الی ۷۰ درصد

تجهیزات مورد نیاز:

۱- برق تک فاز به ظرفیت حداقل ۱۵ آمپر

۲- فضا با تهویه مناسب

پارامترهای کالیبراسیون

۱- نشانگر دما

۲- فلومتر جریان

آزمونهای تحویلدهی

۱- کنترل دمای محفظه

۲- کنترل میزان جریان گاز