



چراغ ۴ نقطه ای

اندازه گیری مقاومت سطحی

موارد استفاده:

- در اندازه گیری مقاومت سطحی
- لایه های فلزی،
- لایه های نیمه هادی
- الکترود های شفاف مانند ITO و FTO
- بررسی کیفیت و ضخامت لایه نشانی در مکان های مختلف نمونه
- بدست آوردن مقاومت ویژه (با داشتن ضخامت)
- اندازه گیری ضخامت لایه (با داشتن مقاومت ویژه)

مشخصات

- اندازه گیری مقاومت سطحی RS لایه های نازک
- قابل استفاده برای لایه های نرم و آسیب پذیر
- اعمال جریان از ۰ تا ۲۰۰ میلی آمپر
- اندازه گیری ولتاژ از ۰ تا ۳۰ ولت
- اندازه گیری مقاومت سطحی از ۱ اهم تا ۱۰ مگا
- پین های آبکاری شده با حداقل مقاومت تماسی
- فاصله پین ها ۵ تا ۲۵ میلی متر (طبق سفارش)
- شعاع تماس هر پین ۲ میلی متر
- استند کاملا عمودی برای کنترل دقیق حرکت ۴ پین
- با دقت ۱۰ میکرومتر

