

## Helium Porosimeter (HPR-PR01)

### دستگاه اندازه‌گیری تخلخل نمونه سنگ

#### محل تحویل:

- تحویل در محل آزمایشگاه خریدار انجام خواهد شد.
- بسته بندی، حمل و نصب و راه اندازی دستگاهها و آموزش کار شنا سن، بصورت رایگان توسط شرکت طرح و اندیشه پتروآزما انجام خواهد شد.

#### ضمانت و خدمات پس از فروش:

- به جز قطعات شکستنی دستگاهها به مدت دو سال در برابر کلیه ایرادات ناشی از ساخت و کیفیت قطعات تضمین می شوند. مسئولیت استفاده صحیح از دستگاهها و تامین مواد مصرفی مورد نیاز طبق دستورالعمل ارائه شده بر عهده خریدار خواهد بود.
- بدیهی است هرگونه استفاده نادرست، حوادث، نوسانات برق، دستکاری غیر مجاز و تعمیر بدون مجوز کتبی شرکت طرح و اندیشه پترو آتما، موجب ابطال ضمانت می‌گردد. در مدت ضمانت کلیه هزینه های تعمیرات ناشی از ایرادات ساخت و کیفیت قطعات بر عهده شرکت طرح و اندیشه پتروآتما خواهد بود.
- شرکت طرح و اندیشه پتروآتما ارائه خدمات مورد نیاز دستگاهها را حداقل به مدت ده سال پس از پایان مدت ضمانت با اخذ هزینه های مربوطه بر عهده می‌گیرد.