



Barsanj Electric.co

شرایط محیطی دستگاه

چنانچه دستگاه روز میز قرار می گیرد ، باید میز آن طراز و بدون لرزش باشد.
سیم ارت برابر استاندارد وزارت نیرو در نظر گرفته شده و بدستگاه متصل شود.
فضای لازم برای دستگاه دوازده متر مربع است.
از گرد و غبار و رطوبت کارگاهی محافظت شود .
کنترل برق تک فاز
کلید محافظت از جان در تابلو نصب گردد.
شرایط دمایی معمولی برای دستگاه مناسب است.