

دستگاه میکسر سه بعدی

شرایط محیطی

دمای محیط کاری، دمای آزمایشگاهی باشد

مقر قرار گیری دستگاه کاملا تراز باشد

پریز برق در فاصله حداکثر دو متر دستگاه باشد

قرار گیری کلید محافظ جان الزامیست