



از جمله موارد افزایش دقت در این کار، شرایط محیطی است که باید متناسب با روش داده برداری و آنالیز آن باشد. در این کار استفاده از میزچه با ارتفاع استاندارد که عاری از لرزش و حرکت باشد توصیه می شود. محیط پیرامون دستگاه فاقد هرگونه گرد و غبار، ریزگردهای محیطی و نویزهای صنعتی باشد. همچنین برای راه اندازی و روشن کردن دستگاه از برق ۲۲۰ ولت شهری و ترجیحا محافظ و پایدار استفاده گردد.