

شرایط نگهداری:

دمای محیط: صفر تا ۴۰ درجه سانتیگراد.

رطوبت محیط: حداکثر ۹۰٪ در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد.

حداکثر فشار محیط عملکرد هد: ۳ بار