

شرایط محیطی

- برای راه اندازی نیاز به یک فضای ۱ متر در ۲ متر برای کوره لازم و ضروری است.
- میز ثابت برای نگه داشتن پمپ خلاء لازم است.
- وجود شیر آب ورودی و خروجی لازم است.
- در صورت وجود برق سه فاز بسیار مطلوب است، در صورت عدم وجود برق سه فاز، پریز تک فاز صنعتی نیاز است.
- نیاز به سیم اتصال به زمین می‌باشد.
- حداکثر میزان رطوبت ۶۵٪.