

## شرکت آزما تجهیز پارتیان

### لیست قطعات آزمایشگاه ماشین های الکتریکی ۲۲۰ ولتی

ردیف	شرح اقلام و دستگاه ها
۱	میز اصلی آزمایشگاه ماشین شامل شاسی ماشین ها و میز و قاب
۲	موتور روتور رینگی آسنکرون 2.2KW، ۳ فاز با قابلیت موتور و مولد سنکرون
۳	بار سلفی 3.2KVAR، 380 V، ۳ فاز خطی با تجهیزات حفاظتی
۴	بار خازنی 1.5 KVAR، 380 V، ۳ فاز ده پله با تجهیزات حفاظتی
۵	بار اهمی 0-3.2KW، 400V، خطی با تجهیزات حفاظتی
۶	ترانسفورماتور سه فاز با قابلیت کار در تمام اتصالات اولیه و ثانویه
۷	ماشین کمپوند 220V 1.7 KW
۸	ماشین آسنکرون رتور قفسی 1.1 KW، ۳ فاز 380V
۹	سنکرونسکوپ ۳ فاز، 400V با قابلیت تمام اتصالات
۱۰	گشتاور سنج 0-10 Nm
۱۱	ماشین سنکرون 380V ۳ فاز، 1.4 KVA قطب برجسته
۱۲	ترانسفورماتور یک فاز 55V220/2
۱۳	تابلو میز اصلی آزمایشگاه
۱۴	رئوستای سه فاز 3×10A برای موتور سه فاز رینگی
۱۵	رئوستای راه انداز 10A، 55Ω
۱۶	رئوستای تحریک 800Ω، 1A با تجهیزات حفاظتی
۱۷	ماشین سری 1.7KW، 220 V
۱۸	اتو ترانسفورماتور سه فاز، 0-250V، 25A، ۳ فاز (واریابل با تجهیزات حفاظتی)
۱۹	دور سنج (تاکومتر)، 1-10000 rpm
۲۰	منبع تغذیه DC 10A 0-450V، 55VDC5A و 220VDC6A با تجهیزات حفاظتی