

## Core Cutting Saw (CCS-BR01)

شرایط محیطی لازم برای نصب و نگهداری دستگاه برش مغزه

- دستگاه در محیط آزمایشگاههای معمولی شیمی و نفت نصب می شود
- برق شهری با ولتاژ ۲۲۰ و ۶۰/۵۰ هرتز
- گریسکاری منظم و سالانه بلبرینگ ها و چرخ دنده ها

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه در شرایط کالیبره تحویل می گردد و آموزش لازم برای کالیبراسیون در مواقع لزوم به کارشناسان داده می شود.

آزمون های تحویل دهی:

دستگاه با آزمون های استاندارد برش مغزه تست شده و تحویل می گردد.