



شرکت ساخت افزایشی نوین نگار

شرایط محیطی مناسب برای نگهداری، نصب و راه اندازی

دستگاه NS-H

- برق تک فاز ۲۲۰ ولت و استفاده از دستگاه نوسان گیر
- ترجیحا استفاده در محیط کارگاهی
- دما بین ۸ تا ۳۵ درجه سانتی گراد
- تهویه مناسب محیط
- عاری از رطوبت و حجم زیادی از گرد و غبار

