

Industrial Electrical Training System

RN-100

سیستم آموزشی مدار فرمان الکتریکی

ویژگی‌ها	
2 عدد لیمیت سوئیچ (میکرو سوئیچ)	7 عدد کنتاکتور به همراه کنتاکت کمکی
9 عدد چراغ سیگنال	2 عدد رله بی‌متال
کتروموتور سه فاز به همراه رله حرارتی	2 عدد تایمر 30 و 60 ثانیه
رله حفاظتی جریان و رله حفاظتی کنترل فاز	کلید محافظت جان سه فاز و کلید مینیاتوری سه فاز
پانل توزیع کننده برق تک فاز و سه فاز شامل کلید محافظت جان	کلید گردون سه فاز تک‌پل و دوپل
ماژول حفاظت شامل ترانسفورماتور ایزوله کننده سه فاز، کلید	کلید ستاره - مثلث و کلید چپگرد - راستگرد
محافظ جان، بی‌متال، کنتاکتور و فیوز (طبق سفارش)	3 عدد کلید استارت، 2 عدد کلید دوپل و Emergency

این ماژول متشکل از ترانسفورماتور ایزوله کننده سه فاز، کلید محافظت جان، بی‌متال و کنتاکتور است که استفاده از آن در ورودی سیستم باعث کاهش خطرهای ناشی از برق گرفتگی می‌شود، لذا توصیه می‌گردد این ماژول نبایز به همراه سیستم خریداری شود.



آزمایش‌ها	
راه اندازی موتور به صورت چپگرد - راستگرد توسط کلید چپگرد - راستگرد	راه اندازی موتور توسط کلید دستی
راه اندازی موتور به صورت چپگرد - راستگرد توسط شستی معمولی	راه اندازی موتور توسط کنتاکتور
راه اندازی سریع موتور به صورت ستاره - مثلث	راه اندازی دستی موتور به صورت ستاره - مثلث
راه اندازی اتوماتیک موتور با تایmer (استاپ اتوماتیک)	راه اندازی موتور به صورت ستاره - مثلث
راه اندازی موتور به صورت ستاره - مثلث توسط کلید ستاره - مثلث	راه اندازی موتور به صورت ستاره - مثلث اتوماتیک (حالت اول)
راه اندازی موتور به صورت ستاره - مثلث توسط کلید زبانه‌ای	راه اندازی موتور به صورت ستاره - مثلث اتوماتیک (حالت دوم)
راه اندازی موتور از دو محل	راه اندازی موتور به صورت چپگرد - راستگرد و ستاره - مثلث اتوماتیک



شرح کالا

- سیستم آموزشی مدار فرمان الکتریکی مدل RN-100 مجموعه کامل آزمایش‌های برق صنعتی و مدار فرمان است که بر اساس سرفصل کارگاه مدار فرمان الکتریکی طراحی و ساخته شده است. تعداد اجزای مورد استفاده نظری کنتاکتورها، بی‌متال‌ها، کلیدها و ... به گونه‌ای انتخاب شده است که کلیه آزمایش‌های مصوب مدار فرمان قابل انجام باشند. همچنین جهت حفاظت نظر گرفته شده است. جهت کارکرد آسان‌تر کاربر، این دستگاه به صورت ماژولار طراحی شده است، به طوریکه ماژول‌ها قابلیت جابجایی در رک و یا قرار گرفتن روی میز بدون دستور کار