

پیوست شماره چهار: شرایط محیطی مورد نیاز برای

ماژول GPIB USB (USB-DG2090)

شرایط محیطی نصب و بهره برداری به شرح ذیل می باشد:

- ۱- محیط آزمایشگاه با شرایط عمومی آزمایشگاهی
- ۲- حداکثر رطوبت تا ۹۰٪ در دمای ۴۰ درجه سانتیگراد
- ۳- محیط به دور از گرد و غبار