



شرکت مهندسی راستین الکترونیک پویا (سهامی خاص)

راهنمای کاربری برد سنسور

مدل REP-HM100-1



فهرست

- درباره برد سنسور رطوبت ۲
- موارد مورد استفاده برد ۲
- ویژگیها و مزایای برد ۲
- مشخصات ظاهری و ورودی خروجی های برد ۲



درباره برد سنسور

مدل REP-HM100-1، یک ماژول جهت اندازه‌گیری رطوبت است که در کارهای کنترلی در آزمایشگاه‌ها و پژوهش‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موارد مورد استفاده برد

این دستگاه در آزمایشگاه‌های برق قدرت و الکترونیک و همچنین در مراکز دانشگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌ها و مزایای برد

۱. امکان اندازه‌گیری رطوبت تا ۱۰۰ درصد

۲. خروجی جریان با استاندارد ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر

مشخصات ظاهری و ورودی خروجی‌های برد

۱. خروجی جریان 4-20mA

۲. تغذیه DC

۳. ورودی سنسور رطوبت